

**„INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE W ZAKŁADZIE
FERMA DROBIU BRUDNICE DR BARBARA PRZYWITOWSKA”**

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022) poz. 2556 ze zm).

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

Nazwa prowadzącego zakład	Ferma Drobiu Brudnice dr Barbara Przywitowska
Adres siedziby i dane	09-300 Brudnice ul. Mostowa 32 NIP: 739-347-89-07 REGON:389169739
Telefon	604866455, 604614551
Strona WWW	http://www.mazoviafarm.pl
e-mail	kontakt@mazoviafarm.pl

Adres zakładu:

Nazwa	Ferma Drobiu Brudnice dr Barbara Przywitowska
Organizacja zarządzania	Właściciel → osoba zarządzającą → I. zmiana / II. zmiana
Adres	09-300 Brudnice ul. Mostowa 32
Telefon do pracownika	696840011

Kierujący zakładem:

Imię i nazwisko	dr Barbara Przywitowska
Adres zamieszkania kierującego zakładem	09-300 Żuromin ul. Poniatowskiego 18
Kontakt do kierującego zakładem	604866455, 604614551

Osoba udzielająca i przekazująca informacje;

Stanowisko	Właściciel dr Barbara Przywitowska
Telefon kontaktowy	604866455, 604614551
e-mail	b.przywitowska@mazoviafarm.pl

2. Potwierdzenia:

Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym
W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu płynnego <u>propan</u> , składowanego w 18 zbiornikach nadziemnych wynosi 54 Mg , to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.

Potwierdzenie, że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom

Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin dokonano aktualizacji Programu Zapobiegania Awariom (PZA) w dniu **4 września 2026 roku**. Zgłoszenie wraz PZA, o którym mowa powyżej, równocześnie przekazano do wiadomości Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Ciechanowie.

3. Opis działalności zakładu:

Ferma Drobiu Brudnice dr Barbara Przywitowska zlokalizowana jest na działce nr 129/2, 130/2, 130/4, 135/5, 130/6, 130/7 w miejscowości Brudnice. Teren działki jest płaski. Działki nie są położona na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, ani w strefie chronionego krajobrazu.

Stanowiący zagrożenie wybuchowe i palne, gaz płynny (propan) magazynowany jest w 3 grupach zbiorników po 6 zbiorników o pojemności nominalnej każdego zbiornika wynoszącej 6400 dm³. Odległość pomiędzy zbiornikami gazu stacji magazynowo - redukcyjnych gazu zasilającej kurniki 1-6 od zbiorników stacji magazynowo - redukcyjnej gazu zasilającej kurniki 7-13 wynosi ok. 270 m. Zbiorniki w poszczególnej grupie oddalone są od siebie o 1 m. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne, leśne oraz inne ферmy drobiu. Dojazd do fermy drobiu zapewniono z drogi gminnej, asfaltowej, przebiegającej bezpośrednio przy zakładzie. Najbliższa zwarta zabudowa miejscowości: Brudnice oddalona jest o 510 m na wschód, Rzężawy o 500 m na zachód, Bądzyn z niską skupioną zabudową 1000 m na północ, Miasto Żuromin 3000 m na wschód oraz miejscowość Poniatowo o 1000 m na południe od rozpatrywanej fermy drobiu. Odległość od zbiorników z gazem do drogi wynosi 105 m. Odległość pomiędzy zbiornikami gazu stacji magazynowo - redukcyjnych gazu na fermie drobiu Brudnice dr Barbara Przywitowska a najbliższymi zbiornikami na sąsiednich fermach wynosi 125 m. Powierzchnia fermy w granicach ogrodzenia wynosi 17, 567 ha.

Na fermie drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości **587925 sztuk/cykl**. Chów odbywa się w 13 kurnikach. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynków socjalnych.

W skład fermy wchodzi:

- 13 budynków inwentarskich (kurników),
- 26 silosów magazynowych na paszę,
- stacje redukcyjno-magazynowe gazu 3 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o pojemności 6,4 m³ każdy,
- 2 agregaty prądotwórcze,
- budynek hydroforni
- stacja transformatorowa,
- 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki przemysłowe (wody popłuczne) ze stacji uzdatniania wody,
- sztuczny zbiornik wodny o pojemności 150 m³,

- 3 budynki socjalno-administracyjne,
- 5 konfiskatorów sztuk padłych,
- 2 budynki garażowo-magazynowe,
- magazyn leków i środków dezynfekcyjnych,
- 1 magazyn na słomę,
- pojemnik na odpady komunalne,
- drogi i place utwardzone.

Ferma Drobiu Brudnice prowadzi działalność zgodnie z systemami zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem w zakresie produkcji (hodowli) i sprzedaży brojlerów kurzych na ściółce.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują.

Stanowiący zagrożenie wybuchowe i palne, gaz płynny (propan) magazynowany jest w **18 zbiornikach o pojemności 6,4 m³ każdy**. Są one ustawione na betonowych płytach fundamentowych w 3 grupach po 6 zbiorników. Gaz wykorzystywany jest do ogrzewania kurników za pomocą nagrzewnic.

Propan to gaz o właściwościach skrajnie łatwopalnych i wybuchowych, szczególnie w sytuacji, gdy tworzy mieszaninę z powietrzem. Jest cięższy od powietrza gromadzi się przy powierzchni oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Wdychanie gazu o dużym stężeniu może powodować nudności, bóle i zawroty głowy, nierównomierną pracę serca. Długotrwałe przebywanie w oparach gazu może niekorzystnie oddziaływać na centralny układ nerwowy. Podobnie jak w przypadku wszystkich gazów skroplonych, kontakt z gwałtownie odparowującą cieczą może powodować oparzenia (odmrożenia) skóry i oczu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Propan jest gazem palnym, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia tego gazu i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskra, nagrzane powierzchnie, ogień), który spowoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP.

Przyczynami wypływu gazu ze zbiorników, rurociągów lub urządzeń procesowych mogą być:

1. **Zdarzenia zewnętrzne** na których wpływ zarządzającego instalacją jest ograniczony. Do zdarzeń takich należą upadek samolotu, meteoru, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, osiadanie gruntu, skrajne warunki atmosferyczne (nie oparte na danych historycznych), jak: bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura lub huraganowe wiatry.
2. **Działania rozmyślne:** akty terrorystyczne i sabotażowe (np. spowodowanie wybuchu, podpalenie, otwarcie zaworu, uszkodzenie systemu bezpieczeństwa).

3. **Błąd operatora** nie przestrzeganie ustalonych procedur, a więc przepełnienie systemu, pozostawienie nieszczelności, napełnienie bez uprzedniego zamknięcia, najechanie na zbiornik.

4. **Nieodpowiednie zarządzanie**, brak systematycznych kontroli elementów instalacji (w tym systemów bezpieczeństwa).

Identyfikacja źródeł zagrożenia

Instalacje służące do magazynowania gazu płynnego i związane z nimi operacje eksploatacyjne mogą stanowić źródła zagrożenia awarią przemysłową o poważnych skutkach dla pracowników, urządzeń i infrastruktury oraz środowiska w otoczeniu Fermy.

Należy tu rozpatrzeć następujące etapy:

- rozładunek gazu płynnego z autocysterny do zbiorników magazynowych,
- magazynowanie gazu w zbiornikach.

Ocena potencjalnych skutków reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych

Mechanizm zdarzenia wypadkowego, jakim jest proces wypływu gazu płynnego stanowi sekwencję zdarzeń składającą się z 3 faz:

1. Fazy wypadku/awarii zbiornika, rurociągu, pompy lub innych elementów instalacji.
2. Fazy uwolnienia lub wypływ gazu do otoczenia.
3. Fazy skutków: Pożar, eksplozja lub inne efekty fizyczne.

Skutkami tych zdarzeń wypadkowych w przypadku wypływu LPG, propanu bądź propanu-butanu w obecności zapłonu mogą być następujące efekty fizyczne:

- Pożar kulisty i/lub pożar strumieniowy charakteryzujący się określoną wielkością promieniowania cieplnego, zmienną z odległością od źródła.
- Falę podmuchu o określonej wielkości nadciśnienia lub impulsu wybuchu.
- Wybuch przestrzenny.
- Odłamkowanie.

Wszystkie powyższe skutki mogą być groźne dla ludzi niosąc również określone straty materialne.

5. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodniona z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Wszyscy pracownicy Fermy będą zapoznani z Programem Zapobiegania Awariom (PZA). W związku z tym będą świadomi występujących zagrożeń i prawdopodobnych awarii związanych z wyciekiem gazu. W ramach wdrażania postanowień PZA, kierownictwo i pracownicy posiadać będą określone obowiązki, zarówno w zakresie działań zapobiegawczych, jak również postępowania na wypadek awarii.

Ustalona zostaje zasada, że alarm na terenie Fermy może ogłosić każdy i zawsze, jeśli z chwilą powstania w instalacji lub obiekcie stanu odbiegającego od przyjętego za normalny, a naruszający bądź mogący naruszać bezpieczeństwo ludzi i mienia. Stan taki powstanie zarówno po wycieku gazu,

pożaru, jak i innego niebezpieczeństwa mogącego wpływać na prawdopodobieństwo powstania awarii przemysłowej.

Numer Alarmowy 112, Straż Pożarna 998, Pogotowie Medyczne 999

Ustala się 3 stopnie alarmowania:

- ALARM I STOPNIA - ogłaszany w przypadku niekontrolowanego /awaryjnego/ wypływu gazu na zewnątrz instalacji technologicznej, w sposób który nie może zostać natychmiast zahamowany przez pracownika obsługującego dany element powodujący bezpośrednie miejscowe zagrożenie stworzenia mieszaniny wybuchowej z powietrzem
- ALARM II STOPNIA - ogłaszany jest w przypadku stwierdzenia wypływu gazu po awarii stwarzającej możliwość utworzenia mieszaniny wybuchowej znacznych rozmiarów lub zauważenia pożaru. Po dokonaniu oceny sytuacji decyzję o sposobie dalszego postępowania przy usuwaniu zagrożenia określa Właściciel lub Kierownik Zakładu i przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej (kierujący działaniem). Stwierdzenie awarii kwalifikującej się do ogłoszenia alarmu II stopnia wymaga każdorazowo zaalarmowania, Kierownika i Właściciela Zakładu, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i sąsiadów.
- ALARM III STOPNIA - ogłaszany jest w przypadku stwierdzenia wypływu gazu o stężeniu niebezpiecznym sięgającym poza teren zakładu lub pożaru zagrażającego bezpośrednio innym elementom instalacji /ryzyko "efektu domino"/.

ALARM III STOPNIA jest ogłaszany wg procedury ALARMU II STOPNIA. Dalsze postępowanie jest zależne od decyzji kierujących akcją ratowniczą ze strony Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawowe działania ograniczające skutki awarii dla ludzi i środowiska w przypadku jej powstania na Fermie Drobiu obejmować będą:

- Wstrzymanie pracy na całej Fermie.
- Zawiadomienie straży pożarnej **(998)**.
- Wyłączenie dopływu prądu elektrycznego do poszczególnych obiektów.
- Odcięcie dopływu i odpływu gazu do i ze zbiorników magazynowych.
- Zamknięcie zaworów odcinających.
- Chłodzenie wodą instalacji/zbiorników przy pomocy wody z 2 nadziemnych hydrantów **DN 80**.
- Gaszenie płonącego gazu za pomocą gaśnic (84 gaśnice przenośne proszkowe **GP-6X**) i węży tłocznych.
- Zlokalizowanie miejsca wycieku i jeśli to możliwe jego uszczelnienie.
- Ewakuacja środków transportowych z terenu Fermi.
- Ewakuacja pracowników i innych osób z terenu Fermi.

**SPOSOBY POWIADAMIANIA I ALARMOWANIA MIESZKAŃCÓW ORAZ SPOSOBY ICH
ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA
(ZASADY OGÓLNE)**

1. Sygnały alarmowe (alarmy) - ALARM:
Ogłoszenie alarmu - sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty.
2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych: Na terenie Fermy Drobiu znajduje się miejsce zbiórki ewakuacyjnej - ***przed budynkiem socjalnym lub wyznaczone zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa Pożarowego wdrożoną w zakładzie.***
3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami i instrukcjami):
Komunikat o treści:

„UWAGA AWARIA, PROSZĘ O UDANIE SIĘ DO MIEJSCA ZBIÓRKI EWAKUACYJNEJ”

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

1. Wdychanie

Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia oddychania, zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.

2. Kontakt ze skórą

Odmrożoną część ciała polewać zimną wodą, a następnie usunąć zanieczyszczoną odzież oraz pierścionki, bransoletki, zegarki itp. W przypadku gdy odzież trwale przylega do skóry, nie zdejmować. Odmrożone części ciała rozgrzewać powoli. Przykryć sterylnym opatrunkiem. Nie stosować maści i kremów. Uwaga: zanieczyszczone ubranie zmoczyć wodą przed zdjęciem.

3. Kontakt z oczami i przewodem pokarmowym

Natychmiast płukać dużą ilością wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. W przypadku oparzenia natychmiast zapewnić pomoc medyczną.

Przewód pokarmowy: Jest to mało prawdopodobna droga narażenia. Nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

5. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Wyższe stężenia mogą powodować kaszel, bóle i zawroty głowy, nudności, zaburzenia oddychania, czasem zaburzenia psychoruchowe, osłabienie, bóle za mostkiem, senność, zaburzenia pamięci, nerwowość, przy wysokich stężeniach może nastąpić utrata przytomności, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego. Jako gaz cięższy od powietrza gromadzi się w dolnych rejonach pomieszczeń, mogąc doprowadzić do utraty przytomności oraz uduszenia z powodu lokalnego braku tlenu. Podobnie jak w przypadku wszystkich gazów skroplonych, kontakt z gwałtownie odparowującą cieczą może powodować oparzenia (odmrożenia) skóry i oczu.

6. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W przypadku kontaktu z produktem w postaci cieczy postępować jak w przypadku odmrożeń. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie i nie prowokować wymiotów. Lekarzowi udzielającemu pomocy udostępnić kartę charakterystyki.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU

Małe pożary na terenie otwartym pozostawić do wypalenia się, o ile nie stwarza to zagrożenia dla otoczenia. W pomieszczeniu zamkniętym gasić gaśnicą proszkową lub śniegową lub wprowadzać gazowy dwutlenek węgla.

Duże pożary gasić po odcięciu dopływu gazu rozproszonymi prądami wody. Używać zdalne urządzenia tryskaczowe lub zwalczać ogień zza osłon ochronnych - groźba wybuchu. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu), o ile to możliwe i bezpieczne usunąć je z obszaru zagrożenia.

SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZNINĄ

Skrajnie łatwopalny gaz. Uwolniony ze zbiornika szybko odparowuje. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zamknięte naczynia/zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą wybuchnąć w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich. W środowisku pożaru powstają tlenki węgla. Unikać wdychania produktów spalania - mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód. Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w odzież ochronną powlekaną w wersji antyelektrostatycznej, rękawice termoizolujące, okulary ochronne typu gogle oraz aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

Pary tworzą palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem, są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częściach pomieszczeń. Przy ogrzaniu zamkniętego pojemnika istnieje niebezpieczeństwo zwiększenia ciśnienia i rozerwania opakowania. Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić z bezpiecznej odległości rozproszonym strumieniem wody; o ile to możliwe, usunąć je z terenu zagrożonego. Zakładać gazoszczelną odzież ochronną i aparaty oddechowe niezależne od powietrza z otoczenia.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Usunąć wszelkie źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (niebezpieczeństwo wybuchu). Nie wchodzić do zagrożonego obszaru. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się gazem. Nie wdychać gazu. Zapewnić skuteczną wentylację. Stosować odzież i sprzęt ochronny. **UWAGA:** Obszar zagrożony wybuchem. Gaz cięższy od powietrza, może przemieszczać wzdłuż podłogi/gruntu do

odległych źródeł zapłonu i stwarzać zagrożenie spowodowane cofającym się płomieniem. Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, przed pozwoleniem na wejście personelu, należy skontrolować stężenie gazu. Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać ekipy ratownicze.

2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby oraz wszystkich miejsc (np. zagłębień terenu), w których może wystąpić akumulacja.

3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Małe ilości: Jeżeli to możliwe i bezpieczne zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ gazu, uszczelnić). Małą ilość uwolnionego skroplonego gazu pozostawić do odparowania.

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZNINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Ze skroplonymi gazami powinny pracować wyłącznie odpowiednio przeszkolone i doświadczone osoby. Do przemieszczania butli, nawet na niewielkie odległości, stosować wózek (ręczny, elektryczny, itd.) przeznaczony do przewożenia butli. Przed podłączeniem pojemnika do eksploatacji należy zapewnić, aby przepływ zwrotny z układu do pojemnika był niemożliwy. Trzymać z daleka od źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. Nie używać iskrzących narzędzi, unikać wyładowań elektrostatycznych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem.

2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

W przypadku magazynowania, przestrzegać przepisów dotyczących magazynowania gazów palnych. Magazynować wyłącznie w atestowanych, właściwie oznakowanych pojemnikach ciśnieniowych, w magazynie gazów palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Pojemniki z gazem przechowywać z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie magazynować w pobliżu butli zawierających sprężony tlen lub innych silnych utleniaczy. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Pustych pojemników nie wolno ciąć, spawać, dziurawić, wrzucać do ognia ani spalać. W przypadku przesyłu, rurociągi powinny być odpowiednio oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r., z późniejszymi zmianami w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI LUDZI I MIENIA

W przypadku wystąpienia awarii lub pożaru, który może stwarzać zagrożenie dla obsługi, należy zarządzić i przeprowadzić ewakuację. Po ogłoszeniu alarmu o awarii wszyscy pracownicy zakładu oraz

goście zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom Kierującego Działaniami Ratowniczymi, w tym do pozostania z nim w ciągłym kontakcie. Do czasu kiedy jest to możliwe bez narażania zdrowia i życia pracowników, należy podejmować wszelkie działania zmierzające do zażegnania niebezpieczeństwa oraz, w razie konieczności, do bezpiecznego zakończenia prowadzonych procesów. Decyzję o konieczności przeprowadzenia ewakuacji podejmuje Właściciel, a w przypadku działań ratowniczych Kierujący Działaniami Ratowniczymi. Informacja o konieczności ewakuacji przekazywana jest pracownikom osobiście lub w każdy inny dostępny sposób np. telefonicznie lub poprzez głośne nawoływanie. Przed podjęciem ewakuacji, jeżeli to możliwe bez narażania zdrowia i życia, należy zatrzymać prowadzone procesy, wyłączyć urządzenia elektryczne, zamknąć drzwi i okna. Ewakuację należy przeprowadzić w sposób opisany w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego tj., do Punktu Zbiórki do Ewakuacji. W punkcie Zbiórki do Ewakuacji należy sprawdzić stan osobowy załogi, a w razie stwierdzenia braku któregoś z pracowników przeprowadzić skuteczne jego poszukiwanie przy jednoczesnym zachowaniu własnego bezpieczeństwa. W razie konieczności podjęcia ewakuacji poza teren zakładu należy ściśle stosować się do poleceń Kierującego Działaniami Ratowniczymi i ewakuować się we wskazanym przez służby ratownicze kierunku. W przypadku gdy ewakuację należało będzie podjąć przed przybyciem służb ratowniczych należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- jak najszybciej zejść z linii skażenia, prostopadle do kierunku wiatru,
- w miarę możliwości kierować się na wzniesienia lub tereny wyżej położone,
- pomoc w ewakuacji osób poszkodowanych.

Niniejsza informacja została udostępniona się na stronie internetowej zakładu. Informacje w niej zawarte są stale dostępne i zgodne ze stanem faktycznym. Jakiegokolwiek zmiany będą podlegać bieżącej aktualizacji.

Data aktualizacji: 04.09.2026 r.